

**BUCHERER**

1888

Service Garantie

CB Nr.	268550
Serie Nr.	A 971
Reparaturdatum	14. Feb. 2018

**BUCHERER**

1888

Bucherer AG  
Schwanenplatz 5  
CH-6002 Luzern  
Telefon +41 41 369 77 00  
service.luz@bucherer.com

Luzern, 10. März 2018

**Exposé**

Revision

1281-123

Modell

AUDEMARS PIGUET - Royal Oak

Individualnummer

A 971

**Notwendige Arbeiten / Komponenten****3'300.00**

Werk revidieren (vorreinigen, zerlegen, ersetzen aller Verschleissteile, zusammenbauen, ölen und einstellen des gesamten Uhrwerks)

Zeiger ersetzen, da zum Teil die Leuchtmasse fehlt

Gehäuse de- und montieren

Äusseres aufarbeiten (schleifen, satinieren und polieren) inkl. Gehäusebodengravur "Royal Oak" nachbessern

Alle Dichtungen ersetzen

Krone inkl. Tubus ersetzen

Diverse Arbeiten am Band, Instandstellung des Armbandes

**Gesamtpreis****3'300.00**

Alle Preise in CHF inkl. MwSt

Die Überprüfung der Wasserdichtigkeit war gemäss Herstellerangaben erfolgreich.

**Beilagen**

Bucherer-Garantiekarte